

Wile 26

Wile 26 – это простой в использовании влагомер, который измеряет влажность сухого сена, сенажа и зеленой массы сена, как непрессованных, так и тюкованных.



С помощью зондового датчика для компактных тюков вы сможете измерить влажность тюкованного грубого корма. С помощью блюдечного датчика вы сможете измерить влажность сена, например из валка, перед прессованием в тюки. В этом случае проба для измерения собирается в чистое пластиковое ведро и измеряется в нем.

- Скорость и простота в работе
- Ручная настройка компенсации плотности
- Широкий диапазон измерений влажности в зависимости от шкал измерений:
 - непрессованное сено с помощью блюдечного датчика: около 13–85 %
 - тюкованный грубый корм с помощью зондового датчика для компактных тюков: около 10–73 %
- Повторяемость результата измерения: ± 2 % единицы.

Влагомер Wile 26 доступен с тремя датчиками:

1. Зондовый датчик Wile 251 для компактных тюков
2. Блюдечный датчик Wile 253 для непрессованного сена и зеленой массы
3. Температурный датчик Wile 651L для измерения температуры.

Обратите внимание, что датчики необходимо приобретать отдельно. Влагомер нельзя использовать без датчика.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Батарейки	9 В
Гарантия	1 год
Артикул Wile	7000260
Код EAN	6417160200265